

Предписания ГПН

Среднеколымского улуса(района) РС(Я) на 04 декабря 2015 года.

| № | Наименование ОУ | № предписания | Причина предписания |
|--|--|----------------------|---|
| 1. | Березовская СОШ | 57/1/1 от 13.08.15г. | Отсутствуют двери предусмотренные проектом в парадном выходе (сняты). |
| | «Энкэчэн» МДОУ | 56/1/1 от 13.08.15г. | 1. Неисправен АПС; 2. Отсутствует вывод АПС на «01». |
| 2. | Алеко-Кюельская СОШ | 55/1/1 от 15.08.15г. | В здании II-го корпуса (технологии) отсутствует АПС (разобран). |
| 3. | Алазейская СОШ | 52/1/1 от 14.08.15г. | Отсутствует вывод АПС на «01»: 1. На кухне 2. В спортивном зале 3. В начальной школе. |
| 4. | «Ладушка» МДОУ с.Ойусардах | 53/1/1 от 11.08.15г. | Отсутствует вывод АПС на «01» (купили, но не установлен). |
| 5. | «Кэнчээри» МДОУ с.Сылгы-Ыытар | Нет предписания | Еще не установлен вывод АПС на «01». |
| 6. | Хатыннахская СОШ | 31/1/1 от 05.05.15г. | Отсутствует вывод АПС на «01» (купили, но не установлен так как нет сотовой связи). |
| | «Чэчир» МДОУ | 32/1/1 от 05.05.15г. | Отсутствует вывод АПС на «01» (купили, но не установлен так как нет сотовой связи). |
| 7. | Налимская СОШ | 89/1/1 от 03.12.15г. | Неисправна АПС в здании школы. |
| <p>Пояснения по аудиту (актуально для Хатыннахской СОШ и «Чэчир»):</p> <p>(ЯРО ВДПО по РС(Я) председатель Совета- Поддячий Александр Иванович) проводит независимую оценку противопожарного риска, по итогам заключения которого ОУ освобождается на 3 года от проверок ГПН. Необходимо ОУ подать заявку в адрес ЯРО ВДПО в произвольной форме на проведение независимой оценки противопожарного риска в ОУ, и составляет договор. Стоимость оплаты зависит от размеров и квадратуры здания. (не выше 99.000 руб.).</p> | | | |
| 8. | В 2015 году полностью заменили АПС: 1. «Кэнчээри» с.Сылгы-Ыытар; 2. Алеко-Кюельская СОШ. | | С 2016 года предстоит полностью заменить АПС в следующих ОУ в связи с истечением сроков эксплуатации: 1. Ойусардахская СОШ; 2. «Ладушка» с.Ойусардах; 3. «Энкэчэн» с.Березовка; 4. Налимская СОШ; 5. «Кэскил» с.Налимск; 6. Хатыннахская СОШ; 7. «Чэчир» с.Хатыннах; 8. Эбяхская СОШ. |

Организации аккредитованные на право проведения работ по независимой оценке рисков

| № | Наименование, адрес организации | Направление аккредитации | Срок действия аккредитации |
|----|--|---|----------------------------|
| 1. | <p>Общество с ограниченной ответственностью «Служба - 01» («Служба - 01»), 677000, РС(Я), г.Якутск, ул.Ярославского, д.7, кв.3. т.8-914-105-17-72; 8-4112-40-35-25. Эл/почта: slujba-01_vp@mail.ru</p> | <p>Обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении</p> | <p>до 23.12.2016 г.</p> |
| 2. | <p>Якутское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ЯРО ВДПО) 677027, РС(Я) г.Якутск, ул.Ярославского, д.24. корп.2. т.8-4112-43-55-73 Эл/почта: yarovdpo@mail.ru</p> | <p>(невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет</p> | <p>до 29.08.2019 г.</p> |
| 3. | <p>Общество с ограниченной ответственностью ООО «Пожарная безопасность и аудит» 677001, РС(Я) г.Якутск, ул. 50 лет Советской армии, д.23, корп. 1, кв. 102. т.8-4112-402-281 Эл/почта: fire_safety@inbox.ru Сайт: www.Firesafety24.ru</p> | <p>соответствовать требованиям пожарной безопасности.</p> | <p>до 21.10.2019 г.</p> |